



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-POWER-W100-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ✓ Профиль для линейных светильников.
- ✓ В комплект профиля входит основание для ленты. Профиль и основание для ленты соединяются с помощью фиксатора, который поставляется отдельно.
- ✓ 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- ✓ Отsek для блока питания размерами 64x33 мм.
- ✓ Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 65.8 мм.



65.8 мм



Накладной/подвесной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036366
Модель	ARH-POWER-W100-2000 ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×100×85 мм
Ширина площадки для лент	65.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	50 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на потолочные держатели
Необходимые компоненты:



1 / Снимите основание для ленты **II**.
Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода сетевого кабеля, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.

Установите клеммы заземления профиля и блока питания.


Установите и зафиксируйте проходную изоляционную втулку в профиле **I** в отверстии для сетевого кабеля.




2 / Просверлите еще одно отверстие в профиле **I** и одно отверстие в основании для ленты **II** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте проходные изоляционные втулки в получившихся отверстиях.




3 / Закрепите держатели **VII** на поверхности и выведите сетевой кабель.




- 4** При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **VIII**. Установите фиксаторы **VI** на основание для ленты **II** (4 шт на 2000 мм профиля). Перед приклеиванием светодиодной ленты **V** рекомендуется обезжирить поверхность основания для ленты **II**. На площадку основания для ленты **II** установите светодиодную ленту **V**. Через изоляционную втулку в основании для ленты **II** выведите кабель питания светодиодной ленты.




- 5** Установите БП **IX** в специальный отсек в профиле **I**. Подключите светодиодную ленту **V** к БП **IX**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Подключите БП **IX** к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП **IX**. Установите основание для ленты **II** в профиль **I**. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**



- 6** На профиль **I** установите заглушки **IV** и экран **III**.



- 7** Закрепите собранную конструкцию из профиля **I** на держателях **VII**.



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:



1 / Снимите основание для ленты **(II)**.
Просверлите отверстие в профиле **(I)** для вывода сетевого кабеля, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.

Установите клеммы заземления профиля и блока питания.


Установите и зафиксируйте проходную изоляционную втулку в профиле **(I)** в отверстии для сетевого кабеля.




2 / Просверлите еще одно отверстие в профиле **(I)** и одно отверстие в основании для ленты **(II)** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте проходные изоляционные втулки в получившихся отверстиях.




3 / Выведите сетевой кабель на поверхность.
Просверлите в потолке отверстия в местах установки подвесов **(VII)**.
Вставьте в отверстия дюбели. Закрепите подвесы **(VII)** на поверхности с помощью саморезов.




- 4** При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **VIII**. Установите фиксаторы **VI** на основание для ленты **II** (4 шт на 2000 мм профиля). Перед приклеиванием светодиодной ленты **V** рекомендуется обезжирить поверхность основания для ленты **II**. На площадку основания для ленты **II** установите светодиодную ленту **V**. Через изоляционную втулку в основании для ленты **II** выведите кабель питания светодиодной ленты.




- 5** Установите БП **IX** в специальный отсек в профиле **I**. Подключите светодиодную ленту **V** к БП **IX**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Подключите БП **IX** к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП **IX**. Установите основание для ленты **II** в профиль **I**. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**



- 6** На профиль **I** установите заглушки **IV** и экран **III**.




- 7** Закрепите собранную конструкцию из профиля **I** на подвесах **VII**.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран



036367

ARH-POWER-W100-2000 OPAL

Заглушка



036436

ARH-POWER-W100 глухая

Держатель



036430

ARH-POWER-W88


Подвес



018505

ARH-LINE-6085

Соединитель



036408

ARH-LINE

Фиксатор основания



036434

ARH-POWER-W100